



## تقييم بيئي وإنشائي ومعماري لمبنى حكومي في محافظة بابل

### حاله الدراسة: مبنى بلدية الحلة

رشا مالك

-كلية الهندسة

قسم الهندسة المعمارية

هاجر فائق خضير

جامعة بابل-كلية الهندسة

قسم الهندسة المدنية

د. سولافه عامر باس

-كلية الهندسة

قسم الهندسة البيئية

#### الخلاصة

تتضمن خطة البحث إجراء تحليل بيئي ومعماري وإنشائي لمبنى حكومي في محافظة بابل (مبنى بلدية الحلة) الذي يتكون من البيئة المناخية (الحرارة الرطوبة للهوية والإنارة) والبيئية الناتجة عن الضوضاء والنواحي البصرية داخل وخارج المبنى كذلك النواحي الإنشائية للمبنى وذلك وفق الخطوات المنهجية التالية:  
أولاً: وصف المكونات البيئية المعمارية للفضاءات الداخلية للمبنى والفضاءات الخارجية المحيطة بها كذلك الاعتبارات الإنشائية وفق صيغ مختلفة للتحليل البيئي الوصفي بواسطة الاستمارات الاستبائية وصولاً إلى تحديد المشاكل البيئية والإنشائية للمبنى.

ثانياً: تحليل النتائج المستحصلة من البحث كميًا وقد تم استخدام برنامج ال SPSS الإحصائي لتحليل نتائج الاستبيان.

#### Abstract

This research involves an environmental, architectural and structural analysis of the government building in the province of Babel (building of Hilla municipality), which consists of climatic environment (temperature, humidity, ventilation and lighting) and environmental resulting from the noise and visual aspects inside and outside the building, as well as aspects of construction of the building, according to the following methodology steps:

First: description of the environmental-architectural components of the internal spaces of the building and external spaces surrounding it as well as construction considerations, according to different versions of the descriptive environmental analysis by the questionnaires forms to identify environmental and construction problems of the building.

Second: the results of the questionnaire obtained from research has been quantitatively analyzed using the SPSS statistical analysis program.

#### المقدمة

إن الحلة عاشت في عقود من الزمن بذخا في طابع العمارة على الرغم من بساطتها وكان لكل باب فيها تاريخ صنع غير مكتوب حيث تفتخر المدن بمورثها التراثي وتتفنن في كيفية المحافظة عليه من الأندثار ولا يخفى على احد ما تمتلكه الحلة من تراث معماري كبير بقي صامدا امام محاولات طمسه لتغيير ملامح هذه المدينة ويمكن ان نلمس ذلك في اغلب المباني الادارية كمبنى البلدية ودائرة الضريبة ومحطة السكك وبعض الفضاءات الحضرية كحديقة الجبل وحديقة النساء وكذلك ساحات ومناطق وشوارع هذه المدينة كيف لا وهي التي عانت لعقود طويلة من إهمال متعمد اثر ولحد كبير بلامح ارثها وخزنها المعماري .(www.iraqiartist.com)

تعد بداية بلدية الحلة احد المعالم القديمة في مدينة الحلة فهي بداية قديمة المتشاهة تم افتتاحها عام 1957م تقع في محلة الجباويين على يمين شط الحلة وتشغل مساحة 1243 متر مربع وان شكلها التصميمي يقرب من شكل الباخرة اذ تحتوي على 34 غرفة مختلفة الابعاد ووحدين صحيتين اضافة الى احتوائها على حديقة امامية وجانبية ومراب للسيارات مع وجود ملحقات اضافة للمبنى (الدليل التعريفي لمدير بلدية الحلة 1999) (راجع الملحق رقم 1- شكل رقم 1 و 2).

خلال السنوات الاخيرة اجريت بحوث كبيرة في عدد من الدول لبحث المشاكل البيئية بانواعها المختلفة ولوضع الاسس المثالية للسيطرة على بيئة الانسان نتيجة للتوسع التكنولوجي السريع في المجالات . تتميز المشاكل البيئية بكونها متشعبة ومرتبطة بتواحي مختلفة من البيئة فمنها ما هو متعلق بالتواحي الفيزيائية كقلة توفر الراحة الحرارية داخل الابنية او قلة الانارة الداخلية المتوفرة لشاغلي المبنى او لانتشار الضوضاء وغير ذلك على مستوى الابنية او الفضاءات الخارجية المحيطة بها فضلا عن ذلك فان المشاكل البيئية ترتبط بالتواحي الاجتماعية والسلوكية كتعارض تصميم الابنية وتوقيع الفعاليات المختلفة وممرات الحركة مع سلوك ونفسية مستخدمي هذه الابنية وتعارض مكونات البيئة الفراغية والبيئة الفيزيائية مع انماط السلوك الفردي او الجماعي داخل الابنية او خارجها (سعد عبد الحميد وآخرون 1993).

تطرق العديد من الباحثين إلى موضوع التقييم الإنشائي ومن تلك البحوث البحث التي قامت به منظمة اليونسكو الدولية عام 1996 وبالتعاون مع قسم التعليم العام في وزارة التعليم في تايلند بإعداد دراسة حول الية تقييم الابنية المدرسية.

حدد الباحثون من خلال الدراسة النقاط الاساسية التي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند تقييم الابنية المدرسية وقد توصلوا إلى تلك النقاط من خلال المقابلات الشخصية والمسح الميداني لـ(20) مدرسة ثانوية والوقوف على واقع بنيتها وبشكل مسهب.

كما قام الباحثون بعرض استبيان ميداني مفتوح على شرائح العملية التعليمية والمهندسين المختصين والممارسين لاعمال بناء وتصميم الابنية المدرسية حيث استنتجوا من خلال هذا الاستبيان دور كل من الكلفة والوقت والاداء الوظيفي في تقييم المبنى التعليمي في تايلند.

تركز البحث حول المشاكل البيئية والتصميمية والإنشائية لمبنى حكومي ضمن محافظة بابل ( بلدية الحلة) كحالة دراسية. حيث تم بحث المشاكل البيئية للمبنى فضلا عن المشاكل الوظيفية والتصميمية والتي تشمل توزيع الفضاءات والواقع الإنشائي للمبنى.

لذا لا بد من تبني المشاكل البيئية والوظيفية والتصميمية ودراستها وتحسينها ووضع الحلول الكفيلة لمعالجتها من اجل تحقيق بيئة مثالية لمستخدمي المبنى من موظفين ومراجعين بالاضافة الى تحقيق افضل استخدام وظيفي للمبنى يتلائم مع اهميته وكثرة استخدامه في المحافظة.

#### فرضية البحث

تعتمد فرضية البحث على وجود ضعف في الاداء الوظيفي لبداية بلدية الحلة، وكذلك وجود خلل من الناحية البيئية والمعمارية حيث افترض البحث عدم وجود توافق بين الحاجات الوظيفية والبيئية وبين التغييرات المستحدثة في مبنى البلدية مما ولد الكثير من المشاكل على مستوى البيئة الداخلية للمبنى والشكل الخارجي.

## هدف البحث

يهدف هذا البحث إلى تقييم الواقع البيئي والتصميمي والإنشائي لمبنى حكومي ضمن مدينة الحلة (مبنى بلدية الحلة) كحالة دراسية وذلك نظراً للأهمية البارزة لهذا المبنى من ناحية تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في المحافظة والذي يستقطب مجموعة كبيرة من المراجعين بصورة يومية وللمكانة الرمزية والأهمية المعمارية والتاريخية لهذا المبنى.

## نبذة عن مبنى بلدية الحلة

يظل من " بلدية الحلة " والمصمم من قبل " محمد مكيه " عام 1951 ، من اجمل واهم مباني تلك الحقبة . لا يفتقر لحل النكوي للمبنى على لغة معمارية حديثة ، كما ان اسلوب معالجة تنظيم الفضاءات فيه تبدو كلاسيكية ، بل ومحافظة نوعاً ما : ثمة رواق مكشوف لطارمة امامية يستند المستوي على مساند اجرية ، وهذا الرواق يحمي ويظلل فضاءات الغرف الادارية الواقعة بجنبه ، وما عدا بعض التوقيعات في الحلول الانشائية ، فان عمارة مجمع المبنى تكاد ان تكون عادية ، بيد انها ليست كذلك . والسبب يرجع الى " برج " الساعة الضخم والشاهق ؛ الذي ينقل مكانة عمارة المبنى العادية الى مستوى فوق العادي ، الى مستوى مميز واستثنائي مقارنة الى طيبة البيئية المحيطة .  
(<http://www.arch.arab-eng.org>).

يرتفع " البرج " ذو المسقط المربع ، عالياً فوق كتلة المبنى المتكونة اساساً من طابقين ، وتوحد نهايته بأربع ساعات كبيرة . وتذكرنا هيئة المبنى غير العادية بأهمية المعزى الوظيفي الذي تضطلع به هذه المؤسسة ، كونها تمثل نواة الحكم المحلي لاهالي المدينة الفرائية وسكانها المنطلعين ، وقتذاك الى مستقبل اقتصادي وثقافي واجتماعي افضل . ان اهمية عنصر البرج الشكلية تطغى بوضوح على مجموع مفردات التكوين الاخرى ، ليس لانه اعلى ارتفاعاً من بقية كتل المجمع ، ولكن ايضاً ، بسبب اسلوب المعالجات شبه المصمتة لواجهاته التي اكتسبت جراًها ، تلك الواجهات قوة تعبيرية واضحة وكذلك ايضاً جزءاً شبكة الخطوط الافقية والعمودية المرسومة على تلك الواجهات ، فضلاً على وجود الساعات الكبيرة الرنانة في قمته . وتتصاعد الحلول التصميمية الى وصفها المعمار في مبناه هذا ، مع الاساليب التكوينية التي اقتربت بمحاولات المعمار الهولندي المعروف " ولينم دودوك " (1884-1971 W. Dudok) واشتغاله كثيراً على ثيمات تعبيرية للتلاعب الحر في الكتل الهندسية البسيطة واشكال الانزياحات النشطة ، واللاتماثلية القوية ، والمعالجات المعقضية للسطوح . بالنسبة الى مدينة " الحلة " ، وقتذاك ، لم يكن الحل المعماري لمبنى البلدية وحده يشكل امراً مثيراً ، بقدر ما كان ايضاً ، حضور العمارة وجلالها في نسيج البيئة المبنية المحيطة ، كانا لا يقلان حماسة واتارة .  
(<http://www.arch.arab-eng.org>).

## منهجه البحث

- لغرض تحقيق اهداف البحث فقد تم توجيه البحث ضمن المنهجية التالية :-
- اجراء المسح الميداني لبداية بلدية الحلة حيث شملت الترامنة على مايلي:
- (أ) اجراء مقابلات شخصية وجماعية مع مدير وعبدة من مهندسي وموظفي البداية.
- (ب) اجراء استبيان ميداني حول اراء شاعلي البداية من الموظفين عن البداية.
- (ج) جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالبنائية من تاريخ تاسيسها الى الوقت الحاضر.

## نطاق البحث

تم جمع البيانات الخاصة بالبحث من بداية بلدية الحلة والاقسام التابعة لها.

## انتخاب عينة البحث

حرص الباحث على أن تكون عينة الاستبيان من الموظفين ذوي الخبرة والقدم في إشغال البناية وقد تم تقسيم عملية انتخاب عينة البحث إلى:-

## انتخاب حجم العينة

قام الباحث بتوزيع (32) استمارة استبيان على الموظفين القداماء المطلعين على سبلبات ومشاكل وعيوب البناية بشكل واسع.

## مواصفات أفراد العينة

لقد تميز أفراد عينة الاستبيان التي تم انتخابها من قبل الباحث بما يلي:-

## جدول رقم (1) وصف للتخصيل الدراسي لعينة الاستبيان

ابتدائية	متوسطة	إعدادية	دبلوم	بكالوريوس	ماجستير
1	2	6	12	10	1

## جدول رقم (2) وصف لسنوات الخدمة لعينة الاستبيان

14-5	24-15	34-25	44-35
8	8	14	2

## جدول رقم (3) وصف لعدد السنوات التي قضاها أفراد العينة في البناية

9-0	19-10	29-20	39-30
9	10	10	3

## جدول رقم (4) امتلاك أفراد العينة لسيارة

يملك سيارة	يملك سيارة
7	25

## إعداد اسئلة الاستبيان

لقد مرت عملية إعداد اسئلة الاستبيان الميداني بمرحلتين قبل الوصول إلى صيغتها النهائية وهي:

## مرحلة تهيئه اسئلة الاستبيان

لقد تم تهيئة اسئلة الاستبيان من خلال المراجعة النظرية للادبيات التي تناولت الإبنية البلدية وأهم خصائصها بالإضافة إلى المصادر الخاصة بالتقييم الإنشائي للابنية (UNESCO 1996) والتقييم البيئي وكذلك التقييم المعماري (سيرزاد، 1986).

## صياغة اسئلة الاستبيان

بعد أن تم إعداد قائمة أولية بأسئلة الاستبيان أجرى الباحث عدداً من المقابلات الشخصية و الجماعية مع المهندسين والموظفين ذوي الخبرة والقدم في هذه البناية، حيث تم من خلال هذه المقابلات بلورة اسئلة الاستبيان بصورة أكثر شمولية وبما يتلاءم وخصوصية هذه البناية العريقة (التقييم 2007)، وتتكون الاستمارة من جزئين:

- الجزء الأول:- يتضمن معلومات شخصية لأفراد العينة كالتخصيل الدراسي وعدد سنوات الخدمة والمركز الوظيفي الحالي.

- الجزء الثاني: - يتضمن الاسئلة المطروحة عن ارائهم في البناية والملحق رقم (4) يمثل نموذج لاستمارة الاستبيان.

#### التقييم البيئي للمبني

يجب ان تكون البيئة الداخلية لاي مبنى جيدة بحيث تجعله مكانا مريحا لمرتاديه. هناك عدد من المكونات التي تشكل مجمل البيئ الداخلية للمبني وينبغي ان تبذل الجهود لجعلها تعمل متظافرة على تحقيق ذلك. ومن اهم هذه المكونات الإضاءة - الطبيعية كانت او اصطناعية - والتهوية والتدفئة والتبريد والرطوبة والحد من الضوضاء.

لا بد من توفير مجموعة من العناصر الاساسية والتحكم فيها وذلك لتوفير الظروف المناسبة للموظفين للقيام بمهامهم على احسن وجه وكذلك المراجعين. وتزداد هذه العملية تعقيدا لما تقتضيه من توازن بين عدة عناصر: نوعية الإضاءة وشدتها، التهوية ونكيف الهواء، درجة الهدوء والتحكم في الضوضاء وينطلب كل هذا من المهندس المعماري، مهارة وحذكة وتعاوننا للنجاح في اختيار واستعمال ما يناسب للمراجعين والموظفين.

#### نوعية الإضاءة وشدتها

تعد الإضاءة واحدة من اهم عناصر البيئة الداخلية للمبنى لان اغلب النشاطات التي تجري في المبنى لها علاقة مباشرة بحاسة البصر. ولن تكون هذه البيئة ملائمة ما لم تكن إضاءتها جيدة وكافية ومستقرة. وقد لوحظ ان الإضاءة الخاصة بمبنى البندية كانت غير كافية وغير جيدة. لذا من الضروري توفير اضاءة مناسبة للمبنى وعليه يجب مراعاة الامور التالية عند التخطيط لإضاءة المبنى منها: وضع المصابيح في الاماكن المناسبة والتقليل من التفاوت في قوة الإضاءة استخدام المصابيح التي لا تنتج حرارة عالية عند تشغيلها والتي يمكن تنظيفها واستبدالها بسهولة استخدام الالوان الفاتحة للسقوف والجدران يث انها تزيد في مستوى الإضاءة مزج الإضاءة الاصطناعية بالإضاءة الطبيعية كلما لمكن ذلك. تمكين المستفيدين من التحكم بالإضاءة إذا كان الامر يستدعي ذلك.

كما نجر الإشارة إليه ان انظمة الإضاءة مهما كان نوعها قد تفقد قدرتها على الإضاءة بحوالي 25% بسبب الغبار المتراكم عليها، مما يستدعي تنظيفها، وإزالة الغبار عنها بصفة دورية، ولذا يجب اعتماد سهولة الصيانة من بين المعايير التي يعتمد عليها عند اختيار انظمة الإضاءة، وسهولة لصيانة. ويستحسن تفادي الإكثار من اشكال المصابيح واختيار الانظمة التي تسمح بتغيير المصباح دون اللجوء إلى نزع حامله، وتفادي استعمال المصابيح الخاصة او قليلة التداول.

#### التكييف والتهوية في المبنى

للتكييف والتهوية دور كبير في مدى فاعلية المبنى وملاءمته للعمل. لذا لا بد من وجود نظام جيد للتكييف والتهوية ولا بد من التاكيد على اهمية كون هذا النظام سهل التشغيل والصيانة وإمكانية دمج التهوية الطبيعية بالاصطناعية وذلك لتوفير الطاقة خلال فصلي الاعتدال، ولضرورة التهوية الطبيعية للموظفين وكذا للمراجعين.

تعاني البناية من عدم ملاءمة جوها الداخلي للعمل، بالرغم من انها قد تكون جيدة التصميم. ويعود ذلك إلى خلل في تهويتها او تدفئتها او تبريدها او درجة رطوبتها. لذا ينبغي تهيئة الظروف المناسبة التي

تحمي المبنى من التقلبات الجوية الخارجية كالحرارة والرطوبة والبرودة، بالإضافة إلى توفير الجو الملائم للعمل، وكذلك تهوية غرف المبنى وتنقية الهواء الوارد إليها، والذي قد يكون محملاً بالغيبار و الغازات.

فالمبنى يعاني من سوء التهوية الداخلي نتيجة ازدحام المراجعين وتواجد عدد كبير من الموظفين في مكتب واحد كما ان نظم التكييف والتهوية للمبنى لا نفي بالقدر المطلوب من الراحة الحرارية لشاغلي المبنى من موظفين ومراجعين وكذلك التجهيزات الخاصة بالتكييف والتهوية كانت دون الحد المطلوب لذا نقترح استخدام وحدات تبريد إضافية لضمان تدفق الهواء البارد واستمراره.

وبالإضافة إلى التهوية وتنقية الهواء، فإن المبنى مطالب بتوفير العناصر الأخرى التي تؤثر على الجو العام داخله. فالحرارة والرطوبة تؤثران على راحة شاغلي المبنى من موظفين ومراجعين. وللحصول على الظروف الملائمة للعمل داخل المبنى، يجب التحكم في متغيرين أساسيين هما درجة الحرارة والرطوبة النسبية.

#### الضوضاء

إن التكنولوجيا الحديثة وبالرغم مما قدمته للإنسان من فوائد ومكتسبات لها تأثيرات جانبية وسلبية، تنعكس على صحة الإنسان بصورة سيئة ومنها الضوضاء وما تسببه من توتر للاعصاب وتشتت للأفكار وقد أصبح مستحيلاً في الوقت الحاضر وجود مبنى إداري بعيد عن كل أنواع الضوضاء، إلا بوضعه في أماكن نائية، وهذا امر يتناقى مع طبيعة المبنى، وضرورة اندماجه ضمن محيطه. ويتعرض مبنى البلدية إلى نوعين من الضوضاء، ينبغي التحكم فيها بشتى الوسائل، لإضفاء جو مناسب للعمل والتركيز لموظفيها ومراجعيتها، وهذان النوعان هما:

#### الضوضاء الخارجية

ينجم عن هذا النوع من الضوضاء عن السيارات لقرب كراج السيارات من المبنى وكذلك السوق. والحماية من هذا النوع من الضوضاء تبدأ مع وضع المخططات، لأن الأمر يتعلق بالمبنى في حد ذاته وموقعه. ويمكن استخدام المواد العازلة داخل مواد البناء للتحكم في هذا النوع من الضوضاء، بالإضافة إلى جعل النوافذ محكمة الإغلاق، صادة للصوت كان تكون ذات زجاج مزدوج هذا وتلعب سماكة الجدران دوراً هاماً في امتصاص الضوضاء الخارجية.

#### الضوضاء الداخلية

وهي الضوضاء الناتجة عن أجهزة التكييف والمولدات الكهربائية وكل التجهيزات الأخرى التي تصدر أصواتاً مزعجة وكذلك الضوضاء الناتجة عن ازدحام المراجعين داخل المبنى، وبالتالي يجب التفكير في تجهيز المبنى ببعض الوسائل التي تمتص هذه الأصوات وتمنع انتشارها: كوضع سقوف خاصة، استخدام العوازل في السقوف والجدران والأرضية.

#### التحكم في الضوضاء

للضوضاء آثار ظاهرة على استخدام المباني، إذ يعكس ذلك على موظفيها ومراجعيتها فهناك تناسب عكسي بين فعالية المبنى ومستوى الضوضاء فيه. وبالرغم من إمكان اتخاذ الاحتياطات للتحكم في الضوضاء، مثل تكييف العوازل ومواد امتصاص الصوت، فإنه يجب العمل على عدم نشوء الضوضاء أصلاً بدلاً من مكافحتها، إذ إن من أهم صفات التصميم الجيد للمبنى استخدامه بادنى مستوى من الضوضاء. ويمكن

تحقيق ذلك باتخاذ بعض الإجراءات ذات العلاقة بالتعامل مع بعض مسببات الضوضاء الصادرة من الاجهزة كالمولدات.

#### وسائل التنظيم الداخلي

يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات منها: إبعاد مصادر الصوت والحركة عن لقضاءات الداخلية قدر الإمكان ومن هذه المصادر فضاءات الاستعلامات وذلك بوضع الاستعلامات في موقع بحيث لا تؤثر حركة الداخلين إليها والخارجين منها على سير العمل داخل المبنى وعدم وضع المولدات قرب الفضاءات الداخلية وعزلها بعيدا وجعل وصول المراجعين إلى الفضاءات الداخلية عن طريق عدد من المداخل الموزعة بشكل جيد ومنطقي. عزل للملتم عزلا كاملا. إلى الاحتياطات والإجراءات التي ورد ذكرها انفا، لابد من العمل على التخفيف من حدة الضوضاء في المبنى بتصميم أرضيته وجدرانه وأسقفه تصميمًا جيدًا. وباستخدام العوازل في السقوف والجدران والأرضية. وتتخذ العوازل أشكالًا شتى، كما تختلف من حيث درجة امتصاصها للضوضاء اختلافًا كبيرًا.

#### الرطوبة

نظرًا لوقوع المبنى على شط الحلة نجد أن الرطوبة داخله في بعض فصول السنة تكون عالية لذا ينحتم على المبنى التخلص من زيادة نسبة الرطوبة فيه حفاظًا على راحة الموظفين والمراجعين.

#### التدفئة

كما أن التدفئة مطلوبة في الأجواء الباردة، فإن التبريد مطلوب في الأجواء الحارة وفي جميع الحالات يجب السعي لتفادي الفوارق الكبيرة بين الجو الداخلي والجو الخارجي بحيث لا يؤثر ذلك على شاغلي المبنى من الناحية الصحية. وفي مبنى البلدية لوحظ عدم وجود أنظمة للتدفئة. لذا يمكن اعتماد نظام تسخين غير مستمر، حيث يمكن تخفيض درجة الحرارة، في حالة غياب الموظفين والمراجعين، وذلك باستخدام أجهزة تحكم اليد، كما يمكن ذلك. وهناك عدة إمكانيات لتحقيق التدفئة داخل المبنى نذكر منها: نظام التسخين السقي: وهو يعتمد على دفع الهواء الساخن وتوزيعه داخل الغرف. ومادام هذا النظام يعتمد على الهواء، فمن الضروري تجهيزه بوسائل تنقية الهواء من الغبار والغازات وما إلى ذلك. ومن مميزات إمكانيته تسخين مساحات كبيرة، وتوجيه الهواء الساخن نحو الأسفل وسهولة التحكم فيه، وما يعاب عليه هو للتجهيزات الضخمة التي يتطلبها، والصوت المرتفع الذي يصنره.

ويمكن القول إن المبنى الجيد هو ذلك الذي يمكنه توفير ظروف العمل المناسبة بأبسط الوسائل، إلا إذا كان داخل بيئة معينة، تقتضي ظروفها المناخية، اعتماد تجهيزات خاصة: تدفئة، تبريد أو تنقية الهواء.

#### التناجج والمنافسة

##### فقرة تانيا:

يمتاز موقع البناية بملائمته من حيث سهولة الوصول وملائمة الاستعمالات المجاورة للوظيفة البناية الإدارية وإمكانية إدراك كتلة البناية من كافة المقتربات (راجع ملحق 2 صورة رقم 9).

##### فقرة ثالثا:

للتصميم الداخلي للبناية قد يكون ملائما في الفترة التي انشأت فيها البناية ولكن مع تطور المتطلبات الوظيفية وزيادة عدد العاملين أصبحت فضاءات البناية غير قابلة لاستيعاب هذه المتغيرات نظرا لصغر حجم الغرف وزيادة عدد المراجعين إضافة إلى عدم وجود صيانة للبناية مما أدى إلى تدهور في الوضع الإنشائي

للبنائية من حيث الجدران والسقوف والارضيات. كما يوجد نقص في الخدمات الصحية والكافتيريا ضمن البنائة.

كانت الآراء حول درجة تروابط اجزاء البنائة متضاربة. عموما فان اسلوب التصميم بممرات طويلة يخلق درجة من العزل والتباعد بين الغرف واجزاء البنائة.

#### فقرة رابعا:

اشارت اغلب الاجابات ان البنائة تمثل رمزا تراثيا للعمارة المحلية وهذا صحيح لانها من تصميم مهندس معماري مشهور وهو محمد مكبة وتمثل نموذج نادر للعمارة العراقية الحديثة خارج بغداد.

اشارت الاجابات وضوح الفكرة المعمارية باسئلهما شكل السفينة كفكرة تصميمية مآخوذة لموقع البنائة للمطل على النهر. كما اشارت العينات الى جودة البنائة ولكن حاجتها الى الصيانة والادامة مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم القدرة على توسيعها لاستيعاب التطور في الوظيفة التي تقوم بها.

#### فقرة خامسا:

اشارت الاجابات الى وجود عدة مصادر للازعاج والضوضاء العاليي و اغلب مسبباتها تناتي من موقع البنائة لوجود الشارع المزدحم بالقرب من السوق وكراجات السيارات وازدحام المراجعين داخل الحديقة وممرات البنائة اضافة الى استخدام المولدات وهو المسبب الشائع حاليا كمصدر عالي للضوضاء.

علما انه لم تتخذ اي اجراءات لحماية مستخدمي البنائة من الضوضاء.

#### فقرة سادسا:

لا يتمتع شاعلي البنائة بمستوى راحة مقبول في الفضاء لعدة اسباب منها التصميمية كصغر حجم الغرف انخفاض مستوى الراحة البيئية داخل الغرف (حرارة رطوبة وضوضاء).

#### فقرة سابعا:

بلاخط تطابق في رأي العينة في اشارتها بعدم وجود عزل عن المحيط للخارج مع ما سبق من ارتفاع مستوى الضوضاء داخل البنائة.

#### فقرة عاشرا:

اشارت اغلب الاجابات الى تفضيل استخدام الفضاء الداخلي لان العمل الاداري يتطلب التواصل على مدى ساعات العمل. كما اشارت بعض افراد العينة الى عدم استخدام الفضاءات الخارجية الملحقة بالبنائية والى تفضيل بعضهم استخدام البالكون.

واشارت اغلب الاجابات الى عدم ملائمة معظم هذه الفضاءات الملحقة للاستخدام وازدحام المراجعين واسباب اخرى كوجود عامل التطفل البصري.

#### فقرة احد عشر:

يعتبر عنصر النهر حاضرا في اغلب اجزاء البنائة لان البنائة ممتدة باستطالة على موقعها مما يسمح باشراف اغلب الغرف على المنظر النهري.

#### فقرة اربعة عشر:

كفاءة الفضاء على مستوى الغرفة والطابق والبنائة غير متوفرة وذلك لعدة اسباب منها عدم ملائمة الفضاء وعدم ملائمة تجهيزات الفضاءات من حيث الاثاث وغيره كذلك بسبب بعض الاضافات وتقسيم الغرف الذي ادى الى خلق فضاءات معزولة ومحصورة وغير مريحة لمستخدميها.



## التوصيات والمقترحات

## التوصيات

- من خلال النتائج التي تم التوصل اليها في البحث نتقدم بالتوصيات التالية :-
- إعادة تاهيل البناية معماريا وذلك من خلال إضافة بعض العناصر المعمارية ذات العلاقة بالتصميم الاساسي للمبنى بما يتلائم مع الحدائق ودراسة إمكانية إضافة بعض الشعب واسلوب ربطها بالمبنى.
  - ن خلال فحص المبنى في البحث عن التشققات المظهرية (تشققات الهبوط او/و التشققات الإنشائية) ومن هذا نستنتج بان الهيكل الإنشائي للمبنى يمتاز بالاستقرارية والمتانة المقبولة إنشائيا وذلك بعد مرور اكثر من خمسين عام على تشييده وهذا ما يشجع على إجراء التعديلات المعمارية المقترحة في اولا إضافة إلى ان المبنى يمثل رمز من رموز مدينة الحلة المعاصرة.
  - تمتاز ارتفاعات المبنى (الطابق الارضي والطابق الاول) بالعلو تكافي مما يتيح فرصة تصميم منظومة تبريد مركزي وسقف ثانوي مع إنارة سقفية تجعل من الارتفاع بالمقدار المقبول بالوقت الحاضر لارتفاعات المباني علما بان التصميم القديم كان يتيح ارتفاعات عالية ( 4م) وهي فلسفة اعتمدها التصميم الانكليزية في المناطق الحارة لتوفير فضاء عزل يقلل من انتقال الحرارة العمودي والذي يخمن بعض الاحيان 75% من انتقال الحرارة للمبنى ( 1983 T.D EASTOP & A.McCONKEY) وهذا يتطلب استعمال مرووح ذات ذراع ضوئية ومفرغات هواء لطرد الهواء الفاسد. في الوقت الحاضر هذا الاسلوب غير مرغوب من الناحية الجمالية والبيئية بينما ممكن الاستفادة من هذا الارتفاع بتمرير منظومة التبريد (شبكة توزيع وسحب الهواء). علما ان اسلوب التبريد بالجهاز الشبكي او (Window type) ونظام الوحدة المفصولة (Split Unit) غير عملي في مثل هذا النوع من التصميم لان احجام غرف المبنى لا تكفيها وحدات تبريد ذات سعة (2طن) على الاقل علما ان الارتفاع المثالي للفضاءات التقليدية من (2,8م) إلى (3,2م) والتي يكون فيها عمل لنظمة التبريد كفوءة للحد المقبول (Neufert,2000).
  - تحديث برج الساعة من خلال تصليح الاضرار الإنشائية المتوقعة وإعادة تشغيلها لانها من الظواهر التراثية القيمة في اغلب المدن في العالم. وتاهيل النواحي المعمارية لبرج الساعة وذلك بعد استبدال القطع التالفة منها والملحق رقم (2) صورة رقم (2) توضح ذلك.
  - مكافحة الارضة المنتشرة بالبرج وباقي اجزاء المبنى باسلوب هندسي وتامين منظومة حقن محيطه بالمبنى لغرض ديمومة فعالية مبيد الارضة كما في الملحق رقم (3) للشكل رقم (1).
  - لغرض حماية هيكل البناية من مياه الامطار او مياه الخزانات نوصي بإعادة تاهيل طبقات التسطیح من خلال صيانتها السنوية باستبدال الماسنك مابين المفاصل وكيه او استبدال التسطیح بمادة الالواح الطينية (القرشي). علما ان تسطیح البناية في الوقت الحاضر منفذ بشكل رديء للحد الذي سبب تغلغل الرطوبة وتلف الستارة (Parapet) كما في الملحق رقم (2) للصورة رقم (3). بعد كشف التسطیح يتم فحص الستارة حيث من المتوقع ان نجد بناء تالف بسبب الرطوبة. نوصي بقلعه وإعادة بناءه للحد الاسوء.
  - جانب الخدمات الصحية تحتوي البناية على مجمعين صحيين احدهما للذكور والآخر للإناث موجودة فقط في الطابق الارضي وكلا الوجدتين تحتاج إلى إعادة تاهيل من ناحية تطوير الخدمات الصحية واستحداث وحدتين صحييتين للطابق الاول واحدة للرجال والآخرى للنساء.
  - تحتوي البناية على ثلاثة سلالم احدها رئيسي يقع ضمن العمر الوسطي وثنان ثانويان السلم الثانوي لواقع في الجهة الشرقية نفذ باسلوب لا يوفر راحة الاستعمال (روافع سلالم اكبر من 20سم وعرض سلم

- لايتيح إلا لصعود شخص واحد نوصي بإعادة تشييد هذا السلم وتصميم معماري جديد ( المثال جعله سلم حلزوني ذو شكل يسجم مع المبنى ومطل على ضفة النهر) وكل ذلك على سبيل المثال. أما السلم الثانوي الثاني فيقع ضمن المنطقة ( 1 ) للمبينة في الملحق رقم (1) وهي استخدمت بشكل اساء إلى المبنى وذلك من خلال تصنيف الطابق إلى طابقين بارتفاعات غير قياسية نوصي بإزالة هذا الطابق غير القياسي وتشبيد طابق اخر فوق هذا الجزء وإعادة تشغيل السلم الثانوي الثالث بشكل يزيد من مرونة التنقل ما بين الطوابق.
- الشبكة الكهربائية للمبنى صممت بأسلوب يواكب اجهزة القرن الماضي (المروحة والإنارة فقط) إضافة إلى إن اللوازم الكهربائية من اسلاك ومفاتيح عفا عليها الدهر فنوصي بإعادة تصاميم الخدمات الكهربائية بأكملها وبشكل يتلاءم مع الاحتياجات المطلوبة في الوقت الحاضر.
  - بسبب قرب البناية من النهر ونقادمها في العمر ادى إلى تلف ارضية الطابق الارضي على شكل تخسفات او انفخاخ. نوصي بإعادة تنفيذ فقرة الارضية بشكل هندسي دقيق وذلك من خلال قلع الارضية القديمة بأكملها ولعمق لا يقل عن (50سم) ومن ثم نقوم بتنفيذ الطبقات المبينة في الملحق رقم (3) للشكل رقم (2).
  - استحداث وحدة صيانة ووحدة زراعة لغرض تيمومة الصيانة المستمرة للمبنى والحدائق المحيطة بها.
  - تصنيف المراجعين من خلال تعدد مداخل البناية على سبيل المثال استحداث وحدة شكاوى المواطنين والمزادات العلنية بمدخل منفصل عن المواطنين الراغبين بمراجعة الشعبة الفنية او شعبة الاملاك على سبيل المثال.
  - إعادة توزيع فعاليات المبنى (العلاقة ما بين المراجعين والشعب) للحد الذي يؤدي إلى تقليل مسار المراجعين للشعب المزحمة مثلا جعل الشعبة الفنية في الطابق الارضي بدلا من الطابق الاول ونقل غرفة المدير إلى الطابق الاول.
  - وعن موضوع صيانة الابنية التراثية والحفاظ عليها نجد ان هذه العملية تخضع لوجهين الاول هو جزء من الانجاز الحضاري وكيفية الحفاظ عليه وصيانتته باعتباره جزء من ذاكرة المجتمع وامتداد لهذه الذاكرة في الزمن حيث لا بد ان نعد مبنى البلدية التي تقع على ضفاف نهر الحلة على انها منجز معماري يجب للدفاع عنه وتطويره. لذا يجب الحفاظ على هذه الخصوصية الاثرية والزام المقاولين المنفذين لها بضرورة اظهار التراث بمظهر لائق.
  - نوصي باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية المتمثلة بسوء التهوية والحرارة والبرودة الإضاءة الضوضاء.
  - اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تحسين التهوية داخل اماكن العمل كإضافة وحدات التبريد المركزي وإضافة السقوف لتأهوية لتوزيع الهواء البارد على كافة غرف البناية علما ان السقف مرتفع ومؤهل لإضافة السقوف لتأهوية.
  - يجب ان يكون زجاج النوافذ وفتحات الضوء في حالة نظيفة من الداخل والخارج بصفة دائمة والا تكون محجوبة باي عائق مع ضرورة توزيع مصادر الضوء الطبيعية او الاصطناعية بحيث توفر إضاءة متجانسة خالية من الوهج المباشر والضوء المنعكس والظلال والاختيار المناسب للون الضوء بان يكون ليعن غير متعب للنظر يجب تجنب التفاوت الكبير في شدة الإضاءة في الاماكن المتقاربة.

- نوصي بضرورة استخدام الالوان المناسبة لطلاء الجدران والاسقف وذلك للاستفادة من الانعكاس الضوئي بكميات مناسبة وسليمة.
- نوصي باستخدام الإضاءة الإضافية (التكميلية) اللازمة لاداء العمل الدقيق، وكذلك إضاءة الطوارئ عند الحاجة لإنارة المخارج والممرات في حالة انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
- نوصي بأخذ الاحتياطات واستخدام الطرق الفنية المناسبة لحد من تعرض شاغلي المبنى للضوضاء كلما امكن ذلك كاستخدام عوازل للصوت داخل غرف المبنى تغيير مكان تواجد المولدة الحالية واستبداله بمكان اخر معزول ويمكن اقتراح الطرف الغربي للبناءية (كغرفة الاضايير حاليا) لاستخدامها كمكان لتشغيل المولدات مع استبدال النوافذ الحالية بنوافذ مصنوعة من مادة الالمنيوم والزجاج العازل للصوت لضمان عزل البناءية عن الاتربة والضوضاء.
- نوصي بانتخاب مجموعة من الأشجار غير المثمرة المناسبة للزراعة حول المبنى ذات القابلية في تظليل للفضاءات الخارجية. تعتبر الأشجار العمودية وشبه العمودية اكفاء في تظليل الواجهات الجنوبية ويفضل زراعة القوع والدردار.
- نسية للسيطرة على تظليل المنطوح العمودية صيفا وللشمس الشتاتي يفضل زراعة الأشجار في اتجاه الركن العلوي للواجهة (الجنوبية الشرقية/الجنوبية الغربية) وفي اتجاه الركن السفلي للواجهة (الشمالية الشرقية/الشمالية الغربية) لما بالنسبة للواجهة الشرقية والغربية فيفضل زراعة الأشجار مقابلة لهذه الواجهات مباشرة.

#### اهم المقترحات

- نقترح الحفاظ على البناءية كرمز للعمارة العراقية المحلية والتراثية وذلك من خلال صيانة الحالة الانشائية لها ولغاء كافة التعبيرات والاضافات الطارئة عليها عبر الزمن للعودة بها الى التصميم الاصيلي.
- ير استعمال البناءية لعدم استيعابها للوظيفة الادائية الحالية وتحويلها الى مركز تراثي للفن والعمارة ولارتشفة تاريخ الحلة.
- نقترح تصميم قواعد للمولدة الكهربائية وتصميم انظمة التهوية في غرف المولدة اضافة الى اختيار المواد اللازمة لعزل الصوت في غرف المولدات.
- نقترح استخدام اسلوب جديد لتوليد الكهرباء كاستخدام الطاقة الشمسية .
- نقترح استخدام مواد عازلة للصوت والحرارة وهناك بعض المواد التي يمكن استخدامها كعوازل للصوت والحرارة معا، منها: الواح العزل الحراري والصوتي الواح للصوف الزجاجي للبيرلايت.

#### المصادر

- \* الدكتور لد السلطاني - انتماء العمارة .. وغربية المعمار - مدرسة العمارة ، الاكاديمية الملكية للامركزية للفنون . <http://www.arch.arab-eng.org/forum.php?action=view&id=210>
- \* الدليل التعريفي لمديري بلدية الحلة - وزارة الداخلية- مديرية البلديات العامة 1999.
- \* سعد عبد الحميد صالح عماد محمد ازهر ضياء محمد جميل ملا علي - المعالجات المتأخية والبيئية والمعمارية في فنادق الدرجة الاولى في محافظة نينوى. مجلة هندسة الراقدين - كلية الهندسة - الموصل- المجلد: 1 العدد: 1 ص 17-31 1993.
- \* شيرزاد شيرين احسان 1986- لمحات من تاريخ العمارة - دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد.

\* القيم، كامل حسون، 2007م "مناهج وأساليب كتابة البحث العلمي في الدراسات الإنسانية" وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي السبب لتتصميم والطباعة، بغداد ص ص268.

\* عبد الرضا قاسم 2007 "مدينة التراث تبكي اطلالها - الحلة دكرة عريفه تبحت عن زمنها المفقود

September 27, 2007 07:54 AM في ظل فوضى التخطيط العمراني " تحقيق تاريخ النشر

Detroit Michigan .<http://www.iraqiartist.com/iraqiwriter/azad/a51.htm>

\* Neufert, Ernst and Peter, 2000,"Architects Data" third edition, Bousmaha Barche, Oxford Brookes University.

\* T.D. EASTOP & A.McCONKEY, 1983"APPLIED THERMODYNAMICS "For Engineering Technologists, Longman, London &New York.

UNESCO, 1996,"Evaluation of the Small Secondary Schools Project in Thailand (Building Evaluation)", published by the UNESCO principal regional office for Asia and Pacific.





ملحق رقم (2): صور مبنى بلدية الحلة



الصورة رقم (1): مبنى بلدية الحلة في الخمسينات (<http://www.arch.arab-eng.org>)



لصورة رقم (2): برج بلدية الحلة المتضرر



للصورة رقم (3): مدى الاضرار في بناية بلدية الحلة



للصورة رقم (4): المنظر العام لبرج الساعة والبناية من النهر



للصورة رقم (5): تمثل لقطات مختلفة للبناية



للصورة رقم (6): المشيد الحضري لمحيط البناية








الصورة رقم (11): الفوضى البصرية

الصورة رقم (10):


الصورة رقم (9): الموقع العام للبناء

ملاحظة: الصور رقم (2-11) من تصوير الباحث.

ملحق رقم (3)



شكل رقم (1): خندق نموذجي لمكافحة الارضه دائمي الاستعمال



شكل رقم (2): طبقات تنفيذ ارضية نموذجي

ملحق رقم (4)

/ كلية الهندسة

قسم الهندسة المدنية

إلى/ السيد الموظف المحترم

استمارة استبيان

عنوان البحث: تقييم بيئي وإنشائي ومعماري لمبنى حكومي في محافظة بابل

حالة الدراسة: مبنى بلدية الحلة

هدف البحث: تقييم بناية بلدية الحلة من الناحية المعمارية والإنشائية والبيئية وذلك نظرا للاهمية البارزة لهذا المبنى من ناحية تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في المحافظة والذي يستقطب مجموعة كبيرة من المراجعين بصورة يومية وللمكانة الرمزية والاهمية المعمارية والتاريخية لهذا المبنى  
نهدبكم لطيب تحياتنا ....

تर्फق طيا استمارة استبيان تم وضعها لغرض تقييم بناية بلدية الحلة املين تعاونكم معنا و الإداء بما ترونه مناسبة وصريحا وواضحا لاجل إن تصبح الدراسة ذات معطيات علمية واقتصادية صحيحة ومنتجة ولتسهيل مهمتنا في التقييم العلمي للبنائة الحالية ولأجل تطويرها وإثراءها. بما يخدم مسيرة تطور الخدمات البلدية في عراقنا الجديد.

شاكرين تعاونكم معنا .....

مع التقدير ..

الباحث

المعلومات العامة

التحصيل الدراسي:

الموقع الوظيفي:

عدد السنوات التي قضيتها في البناية:

عدد سنوات الخدمة :

عدد ساعات العمل اليومي:

هل تمتلك سيارة؟

يرجى وضع علامة (✓) امام الاختيار المناسب ويرجى التعامل مع الاسئلة بحسب طريقة اجاباتها بعد قراءة محتوى السؤال وبدائله مع فائق التقدير.

اولا: الموقع في البناية

1. الطابق الارضي  الطابق
2. جهة النهر  جهة الشارع  موقع اخر

ثانيا: موقع البناية

1. هل استعمال البناية ملائم مع الاستعمالات المجاورة  لا
2. موقع البناية ملائم للعرض الذي نشأت من اجله  لا
3. هل من السهولة الوصول إلى البناية  نعم
4. الوصول إلى البناية  بواسطة السير  سيرا  الاقدام
5. وجود كراج قريب لوقوف السيارات  نعم

ثالثا: لتأخذه التصميمية

1. هل البناية ملائمة للتوظيفة التي نشأت من اجلها  لا
2. هل تعتبر فضاءات البناية كافية لاستيعاب المراجعين  نعم
3. هل تعتبر غرف البناية ملائمة لاستخدام الموظفين  نعم
4. إذا كان الجواب لا حدد السبب  حجم الغرفة صغير
- الحالة الإنشائية للجدران والسقوف
- والارضية غير ملائمة
5. هل تعتبر البناية مزودة بالخدمات الكافية (مرافق صحية، كافتريا)  نعم

6. هل تغطي وحدات البناية الحاجة الوظيفية للدائرة  نعم  لا

7. هل تعتبر إن اجزاء البناية مترابطة مع بعضها بشكل يسهل مهمة المراجعين نعم

8. إذا كان الجواب لا إذكر السبب :

(أ)

(ب)

#### رابعاً: الطراز المعماري

1. هل تمثل لك هذه البناية رمزاً للعمارة التراثية او رمزاً للمعاصرة الحديثة ؟

(أ)

(ب)

2. هل تمثل البناية شكل السفينة  نعم  لا

3. هل تعتقد إن البناية تاجحة وملامحة تصميمياً بعد إجراء التعديلات الحديثة عليها ؟ نعم

4. إذا كان الجواب لا إذكر السبب

(أ)

(ب)

#### خامساً: الضوضاء

1. هل تشعر ضمن الفضاء الذي تشغله بمستوى ضوضاء عالي ؟ نعم   نوعاً ما

2. إذا كانت الإجابة نعم او نوعاً ما فحدد واحد او اكثر من الاسباب الآتية :

أ. موقع الغرفة على شارع مزدحم

ب. وجودها قرب مواقع ازدحام المراجعين

ج. مظلة على النهر وهناك ازدحام على رصيف النهر

د. وجود المولدات

موقع البناية قرب السوق .

و. موقع البناية قرب كراج سيارات نقل الركاب

3. استمرارية الضوضاء حسب المصدر المتوقع:

ا.  مستمرة  منقطعة

ب.  مستمرة  منقطعة

مستمرة  منقطعة

د.  مستمرة  منقطعة

مستمر  منقطعة

و.  مستمرة  منقطعة

4. الإجراءات المتخذة :

توجد  لا توجد

#### سادسا: الفضاءات

1. هل تشعر برا. في الفضاء الذي تشغله؟ نعم  لا  نوعا ما

3. إذا كانت إجابتك لا أو نوعا ما فحدد واحدا أو أكثر من الاسباب الآتية:

ا. الفضاء (هارجا أو ياردا) وعدم كفاءة التكييف

ب. للفضاء ضيق (صغير أو كبير)

للفضاء رطب .

د. الفضاء كثير الضوضاء

. قلة كفاءة تهوية الفضاء

. وطبيعة العمل داخل الفضاء

ز. اسباب اخرى تذكر رجاءا .....

#### سابعاً:

1. هل تشعر في موقعك ضمن البداية بانك معزول عن الخارج ؟ نعم  لا   
نوعاً ما

2. إذا كانت الإجابة لا أو نوعاً ما فحدد واحد أو أكثر من الأسباب الآتية:

ا. كثرة النوافذ وكبر مساحتها

ب. علاقة مدخل البداية بالشارع

ج. موقع البداية غير ملائم

د. الغرفة التي اشعلها ذات موقع رديء

. عدم وجود مساحات فاصلة (خضراء) بين البداية والشارع وبين البداية والنهر

#### ثامناً:

1. هل تشعر بالراحة الحرارية واعتدال الرطوبة في الفضاء الذي تشغله ؟ نعم  لا   
نوعاً ما

2. إذا كانت الإجابة نعم فحدد الوقت

ا. بداية الصيف  ب. وسط الصيف  ج. اواخر الصيف

د. في الخريف  هـ. في الربيع  و. بداية الشتاء

ز. وسط الشتاء  ح. اواخر الشتاء

**تاسعا:**

1. هل تشعر أثناء العمل؟  نعم  احيانا
2. هل تشعر ببرودة الجو شتاء في الغرفة؟  نعم  لا  احيانا
3. هل تشعر بالرطوبة في القسم الذي تشغله؟  نعم  احيانا
4. هل تشعر إن الغرفة التي تشغلها مظلمة؟  نعم  نوعا
5. إذا كانت الإجابة نعم فحدد واحد أو أكثر من الأسباب الآتية:

أ. موقع ومساحة فتحات النوافذ غير ملائمة

ب. موقع الغرفة ضمن ممر مظلم

**عاشرا:**

1. حدد الموقع الذي تفضل ان تشغله ضمن البنائة والطابق: .....
2. هل تشعر بكفاءة التكييف ضمن الفضاء الذي تشغله:  نعم  لا
3. هل تفضل استخدام الفضاء الخارجي ام الداخلي عندما يكون الجو ملائما:
  - أ. أفضل الفضاء الخارجي:  السبب .....
  - ب. أفضل الفضاء الداخلي:  السبب .....
4. هل تستخدم الفضاءات الملحقة بالمبنى  نعم  لا
5. إذا كانت الإجابة نعم فحدد الفضاء  ممر  بالكون  حديقة

6. حدد لاي غرض تستخدم هذه الفضاءات:

7. إذا لم تستخدم هذه الفضاءات لاي من الاغراض السابقة فحدد واحدا او اكثر من الاسباب الاتية :

ا. موقعها غير ملائم

ب. معرضة للتطفل البصري

..... . اسباب اخرى ابتكرها

احد عشر:

هل تشعر بوجود النهر ضمن الفضاء الذي تشغله؟  نعم  لا

السبب

.....

اثنا عشر:

لذكر الموقع الذي يستخدم بصورة دائمة لاغراض العمل او لاغراض اخرى

الغرفة  الطابق

ثلاثة عشر:

حدد مصادر الإزعاج على مستوى المبنى ومجاوراته:

.....

اربعه عشر:

1. هل تشعر بكفاءة الفضاء الذي تشغله في:-

للعرفة  نعم  لا

للتابق  نعم  لا

للبنائة  نعم

2. إذا كانت الإجابة لا فحدد واحد او اكثر من الاسباب ا :-

ا. عدم ملائمة الفضاء إطلاقا


ب. عدم ملائمة تجهيزات الفضاء الوظيفية للشاغلين (اثاث وغيره)

ج. اشعر ان الفضاء كئيب ومنغلق


د. اشعر ان الفضاء بحاجة إلى عزلة اكثر




الملحق رقم (5): الاشكال البيانية




شكل رقم (4): فقرة 2- 23




شكل رقم (1): فقرة 2- 20 قديما




شكل رقم (5): فقرة 2- 24




شكل رقم (2): فقرة 2- 21




شكل رقم (6): 3- 25




شكل رقم (3): فقرة 2- 22




شكل رقم (10): فقرة 3 - 29




شكل رقم (7): فقرة 3 - 26




شكل رقم (11): فقرة 3 - 30



شكل رقم (8): فقرة 3 - 27




شكل رقم (12): - 31




عائلة الدراسة: مبنى بلدية الحلة


شكل رقم (9): فقرة 3 - 28




شکل رقم (16): فقرة خامسا- شکل 1




شکل رقم (13): فقرة رابعا- 32




شکل رقم (17): فقرة خامسا- 2




شکل رقم (14): فقرة رابعا- 33




شکل رقم (18): فقرة سادسا- 3




شکل رقم (15): فقرة رابعا- 34




شكل رقم (22): فقرة 9 - 8




شكل رقم (19): فقرة سابعاً - 4




شكل رقم (23): فقرة 9 - 9





شكل رقم (20): فقرة 8 - 5





شكل رقم (24): فقرة 9 - 10




شكل رقم (21): فقرة 9 - 7




11 شكل رقم (25): فقرة عاشرًا -




12 شكل رقم (26): فقرة عاشرًا -



16 - 11 : (30)




13 شكل رقم (27): فقرة عاشرًا -




Answer

شكل رقم (31): الفقرة 14 - 17



Answer

شكل رقم (32): الفقرة 14 - 18



Answer

رقم (33): الفقرة 14 - 19